

MASLAK V.D. 8920586353

MASLAK V.D. 8920586353

Plaka
34BPM340

Model Yılı
2018

Şase No
VF1RFB00660828062

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umarano.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : RENAULT MEGANE


KM : 151.159

Belge No **A 2310914541202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

30.11.2023 10:44:01



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34BPM340

Model Yılı
2018

Şase No
VF1RFB00660828062

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umarano.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : RENAULT MEGANE

KM : 151.159


Belge No **A 2310914541202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

30.11.2023 10:44:01


Ön fren dengesi **%13**




Arka fren dengesi **%13**



Ön Sol - Sağ Fren Dengesi



Ön Fren Kuvvetleri



Ön Dingil Boşta Sürtünme

SOL : kN SAĞ : kN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %


Arka Dingil Boşta Sürtünme

SOL : kN SAĞ : kN


Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Sol - Sağ Fren Dengesi



Arka Fren Kuvvetleri



El Freni Kuvvetleri

SOL : kN SAĞ : kN

El Freni Dengesizliği **%**

Plaka
34BPM340

Model Yılı
2018

Sase No
VF1RFB00660828062

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.uranoto.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : RENAULT MEGANE

KM : 151.159


Belge No A 2310914541202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

30.11.2023 10:44:01

Sol - Ön Süspansiyon



Min tutumma

% 92


(Hz)

Min tutumma

% 94

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon



Min tutumma


% 94

(Hz)

Min tutumma

% 93


(Hz)



Sağ - Ön Süspansiyon



Sağ - Arka Süspansiyon



**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34BPM340	Şase No	VF1RFB00660828062
Marka / Model	RENAULT MEGANE	Aracın KM'si	151.159
Model Yılı	2018		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

FULL EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektrikli kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilememektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet
Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYI'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı
İstanbul Ticaret Odası

Satıcı



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	VOLKSWAGEN Caravelle	KM	188.555
Belge No:	A 2310910031202	Model Yılı:	2014	Motor Hacmi:	1988
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:03	Şase No:	WV2ZZZ7HZFH032151	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:28	Plaka:	34VZ0204	Vites Tipi:	Manuel

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Orta		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunlu	Sistem Kontrol
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri *3	Sorunsuz	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunlu	Kayıp Seti ve Gergi Bilyası Kontrol Edilmeli	Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunlu	Yırtık Sigara Yanığı
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	Deformasyon
Antifiriz Derecesi	--15		Yer Döşemeleri	Sorunlu	Deformasyon
CO2 Kaçak Testi		Bu Hizmet Alınmamıştır.	Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunlu	Çatlak

ALT KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUMU	DİŞ (mm) BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 36,00
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 36,00
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kon	Orta	Volant Ve Bilyalarda Se Var	Sol Ön Lastik ve Jant	Çivi Var	6,00 36,00
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	Disk	Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 36,00
Direksiyon Sistemi Kontrolü	Orta		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI		
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Kötü		{DIAG}Arıza İkazları Var		
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta				
Egzoz Sistemi	Sorunlu	Orta Sustunucu Çürük			
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	Motor Alt Koruma Muhafazası Eksik			
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.			

NOTLAR

{ICK}Ön Klima Izgarası Kırık	
{ICK}Sağ Güneşlik Bağlantı Ayağı Kırık	
{ALTK}Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	
{ALTK}Radyatör Alt Sacı Ezik	

UMRANMAS OTTO EKSPERTİZ
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No: 25 J-
Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.: 892 058 6353
Ticaret Sicil No: 221636-S

- 1* Ekspertiz İşleminde Triger Seti Kontrolü yapılmamaktadır.
2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.
3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.
4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor	✓		
Şanzıman		✓	
Diferansiyel	✓		
Tork Konventörü			Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓		

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKLERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

Servis Müdürü
Cemal KOÇAMAN


Servis Müdürü
Cemal KOÇAMAN

İstanbul Ticaret Odası



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	VOLKSWAGEN Caravelle	KM	188.555
Belge No:	A 2310910031202	Model Yılı:	2014	Motor Hacmi:	1988
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:03	Şase No:	WV2ZZZ7HZFH032151	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:28	Plaka:	34VZ0204	Vites Tipi:	Manuel

PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓		Ön Panel		Plastik
Sağ Ön Kapi	✓	✓	Motor Kaputu	✓	
Sağ Arka Kapi	✓	✓	Arka Panel	✓	
Sağ Arka Çamurluk	✓	✓	Bagaj Havuz Sacı	✓	
Sol Ön Çamurluk	✓	✓	Bagaj Kapağı		✓
Sol Ön Kapi	✓	✓	Tavan	✓	
Sol Arka Kapi		Yok	Sağ Marşbiyel		✓
Sol Arka Çamurluk	✓	✓	Sol Marşbiyel		✓



PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓	
Sağ Orta Direk	✓	
Sağ Tavan Direği	✓	
Sağ Ön Cam Direği	✓	
Sol Ön Direk	✓	
Sol Orta Direk		Yok
Sol Tavan Direği	✓	
Sol Ön Cam Direği	✓	
Sağ Şase	✓	
Sol Şase	✓	
Sağ Podye	✓	
Sol Podye	✓	
Taban Sacı	✓	

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.

ORJ: Orijinal Parça

DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça

ST : Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça

(ST: Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

{KPR}Gözle Görülen Ezikler ve Çizikler Var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. **Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.**

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

İstanbul Ticaret Odası

Plaka

34VZ0204

Model Yılı

2014

Şase No

WV2ZZZ7HZFH032151

Yetkili Hizmet Yeri

İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : VOLKSWAGEN Caravelle


KM : 188.555

Belge No **A 2310910031202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

30.11.2023 10:44:01



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34VZ0204

Model Yılı
2014

Şase No
WV2ZZZ7HZFH032151

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

Marka : VOLKSWAGEN Caravelle


Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

KM : 188.555

GSM : 0531 250 30 29

Belge No A 2310910031202

30.11.2023 10:44:01




Ön fren dengesi **%13**


Arka fren dengesi **%13**




Ön Sol - Sağ Fren Dengesi




Ön Fren Kuvvetleri



Arka Sol - Sağ Fren Dengesi



Arka Fren Kuvvetleri



Ön Dingil Boşta Sürtünme

SOL : KN SAĞ : KN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Dingil Boşta Sürtünme

SOL : KN SAĞ : KN

Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

El Freni Kuvvetleri

SOL : KN SAĞ : KN

El Freni Dengesizliği **%**

Plaka
34VZ0204

Model Yılı
2014

Şase No
WVZZZZ7HZFH032151

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : VOLKSWAGEN Caravelle

KM : 188.555


Belge No A 2310910031202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

30.11.2023 10:44:01

Sol - Ön Süspansiyon



Min tutumma

% 92


(Hz)

Min tutumma

% 94

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon



Min tutumma


% 94

(Hz)


Min tutumma

% 93


(Hz)



Sağ - Ön Süspansiyon



Sağ - Arka Süspansiyon



Ara tanılayıcı rapor



Atlye: Umran Oto Ekspertiz - Maslak
Adres:
Telefon: 444 5 417
E-Posta : maslak@umranoto.com.tr
Faks:

Marka: VW

Ara:

Model Yılı: 2015

ase: WV2ZZZ7HZFH032151

Mil: 117164 (mile)

Ara Yazılım Sürümü: V28.72

Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011

Test Zamanı: 2023-12-02 10:23:14

Tanılama yolu: Hızlı Test

Tanılama Sonucu

Hasar (1)		
08 Klima/ısıtıcı elektronik	(6)	Anormal
B108E71 Sıcaklık klapesi iin ayar motoru, arka - Ayar elemanı sıkımı		pasif/kendiligi nden olan
B109371 Arka hava daitma kap. ayar motoru Aktüatr yapıyor		pasif/kendiligi nden olan
B109A15 Arka hava dailim klapesi ayar motoru potansiyometresi Aık devre/ artıya kısa devre		pasif/kendiligi nden olan
B123671 Arka hava dailımı kap. ayar motoru 2 - Ayar elemanı sıkımı		pasif/kendiligi nden olan
B123715 Arka hava dailim kap.2 ayar motoru potans. - Kopukluk /Artıya doru kısa devre		pasif/kendiligi nden olan
B10AF04 Hava kalitesi sensrü - arızalı		pasif/kendiligi nden olan
Normal (15)		
01 Motor elektronik		Normal
02 anzıman elektronik		Normal
03 Fren elektronik		Normal
04 Direksiyon aısı sensrü		Normal
09 Elektronik merkezi elektrik		Normal
10 Park yardımı 2		Normal
15 Hava yastıı		Normal
17 gsterge panelini kontrol edin		Normal
18 Ek/ ba. ısıtıcı		Normal
19 Veri yolu arıza tehis arayüzü		Normal

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34VZ0204	Şase No	WV2ZZZ7HZFH032151
Marka / Model	VOLKSWAGEN Caravelle	Aracın KM'si	188.555
Model Yılı	2014		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

BÜYÜK ARAÇ EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılmamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilir arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fıtıl sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirmeye vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılmamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilir. Evet

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYI'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı

İstanbul Ticaret Odası

Satıcı



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	MERCEDES E180	KM	204.166
Belge No:	A 2310910271202	Model Yılı:	2014	Motor Hacmi:	1595
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:27	Şase No:	WDD2120401B002377	Yakıt Tipi:	Benzin
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:39	Plaka:	34BZ3380	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Kötü		Kumanda Kontrol Düğmeleri *3	Sorunsuz	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunlu	Kayıp Seti ve Gergi Bilyası Kontrol Edilmeli	Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Testler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunlu	Yırtık
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Eksik		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	Deformasyon
Antifriz Derecesi		-15	Yer Döşemeleri	Sorunlu	Deformasyon
CO2 Kaçak Testi		Bu Hizmet Alınmamıştır.	Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	

ALT KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUMU	DİŞ (mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	36,00
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	36,00
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kon	Hafif		Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	36,00
Fren Sistemi Kontrolü	Orta		Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	36,00

DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI						
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		{DIAG}Arıza İkazları Var			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta					
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta					
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	Kırık				
Dörtçeker Kontrolü	-----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

{İCK}Ön Arka Klima Izgarası Kırık	
{İCK}Tavan Döşemesinde Leke Var	
{İCK}Araç İç Braketler Deforme	
{ALTK}Eksantirik Zincirinde Hafif Ses Var	
{ALTK}Diferansiyelde Hafif Uğultu Var	

UMRANMAS OTO EKSPERTİZ
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:25 J-
Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 892 058 6353
Ticaret Sicil No: 221636-8

1* Ekspertiz İşleminde Triger Seti Kontrolü **yapılmamaktadır.**
2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.
3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol **edilmemektedir.**
4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi **yapılmamaktadır.**

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor		✓	
Şanzıman	✓		
Diferansiyel	✓		
Tork Konventörü	✓		
Elektrik Sistemi	✓		

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. **Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.**

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN


Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN

İstanbul Ticaret Odası



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	MERCEDES E180	KM	204.166
Belge No:	A 2310910271202	Model Yılı:	2014	Motor Hacmi:	1595
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:27	Şase No:	WDD2120401B002377	Yakıt Tipi:	Benzin
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:39	Plaka:	34BZ3380	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓					Ön Panel					St
Sağ Ön Kapı		✓		✓		Motor Kaputu		✓	✓		
Sağ Arka Kapı		✓		✓		Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk	✓					Bagaj Havuz Sacı					Plastik
Sol Ön Çamurluk		✓		✓	St	Bagaj Kapağı	✓				
Sol Ön Kapı		✓		✓		Tavan					Cam
Sol Arka Kapı	✓					Sağ Marşbiyel					Kaplama
Sol Arka Çamurluk	✓					Sol Marşbiyel					Kaplama



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.

ORJ: Orijinal Parça

DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça

ST : Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça

(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

{KPR}Gözle Görülen Ezikler ve Çizikler Var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

İstanbul Ticaret Odası

Plaka

34BZ3380

Model Yılı

2014

Şase No

WDD2120401B002377

Yetkili Hizmet Yeri

İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranofo.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES E180


KM : 204.166

Belge No **A 2310910271202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34BZ3380

Model Yılı
2014

Şase No
WDD2120401B002377

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES E180

KM : 204.166


Belge No **A 2310910271202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18


Ön fren dengesi **% 6**




Arka fren dengesi **% 3**



Ön Sol - Sağ Fren Dengesi



Ön Fren Kuvvetleri



Ön Dingil Boşta Sürtünme

SOL : KN SAĞ : KN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %


Arka Dingil Boşta Sürtünme

SOL : KN SAĞ : KN


Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Sol - Sağ Fren Dengesi



Arka Fren Kuvvetleri



El Freni Kuvvetleri

SOL : KN SAĞ : KN

El Freni Dengesizliği **%**

Plaka

34BZ3380

Model Yılı

2014

Şase No

WDD2120401B002377

Yetkili Hizmet Yeri

İstanbul Maslak



444 5 417

www.umrano.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES E180

KM : 204.166


Belge No A 2310910271202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18

Sol - Ön Süspansiyon



Min tutunma

% 94


(Hz)

Min tutunma

% 96

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon



Min tutunma


% 94

(Hz)

Min tutunma

% 93


(Hz)



Sağ - Ön Süspansiyon



Sağ - Arka Süspansiyon



Ara tanılayıcı rapor



Atlye: Umran Oto Ekspertiz - Maslak
Adres:
Telefon: 444 5 417
E-Posta : maslak@umranoto.com.tr
Faks:

Marka: Mercedes
Ara: 212.040 - E 180 Sedan
Model Yılı:
ase: WDD2120401B002377
Mil: 126868 (mile)
Ara Yazılım Sürümü: V49.60
Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011
Test Zamanı: 2023-12-02 10:47:01
Tanılama yolu: otomatik arama
Tanılama Sonucu

Hasar	(3)	
SG-AWF - COLLISION PREVENTION ASSIST	(2)	Anormal
	C10C900 "BAS PRO" sistemi harekete geirildi.	KAYITLI
	C10C800 "COLLISION PREVENTION ASSIST (ARPIMA NLEME ASSTANI)" sistemi bir uyarıyı harekete geirdi.	KAYITLI
Driver-side SAM - Front signal acquisition and actuation module(N10/1)	(1)	Anormal
	U001988 Ara ii-CAN iletiiminde fonksiyon arızası var.Bus OFF (KAPALI)	KAYITLI
DCU_RF - Right front door(N69/2)	(1)	Anormal
	975515 evre aydınlatmasının ıkında fonksiyon arızası var.Arıya bir kısa devre veya bir kopukluk mevcut.	GNCEL (DEVAM EDEN) ve KAYITLI

Normal	(26)	
FSCU - Control unit'Fuel pump'(N118)		Normal
ISM - Shift module(A80)		Normal
ECM - Engine Control Module(ME)		Normal
TCM - Transmission Control Module		Normal
ES - Electronic Power Steering		Normal
ESP(R) - Electronic stability program(N30/4)		Normal
MFK - Multifunction camera(A40/11)		Normal
PTS - PARKTRONIC(N62)		Normal
EZS - Electronic ignition lock(N73)		Normal
SCCM - Steering column module(N80)		Normal

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34BZ3380	Şase No	WDD2120401B002377
Marka / Model	MERCEDES E180	Araçın KM'si	204.166
Model Yılı	2014		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

FULL EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılmamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Araçın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılmamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilir.

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet
Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYI'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı
İstanbul Ticaret Odası

Satıcı



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	RENAULT MEGANE	KM	149.927
Belge No:	A 2310911481202	Model Yılı:	2018	Motor Hacmi:	1461
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 11:48	Şase No:	VF1RFB00860907071	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 11:57	Plaka:	34BPM353	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Orta	Termostat	Kumanda Kontrol Düğmeleri *3	Sorunsuz	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Yok		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz		Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunlu	Sigara Yanığı
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	Sigara Yanığı
Antifiriz Derecesi	--15		Yer Döşemeleri	Sorunlu	Sigara Yanığı
CO2 Kaçak Testi		Bu Hizmet Alınmamıştır.	Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	

ALT KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUMU	DİŞ (mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	33,00
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	33,00
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kon	Orta	Sikletme	Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	33,00
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	Disk	Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	33,00
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		{DIAG}Arıza İkazları Var			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi					
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	Kink				
Dörtçeker Kontrolü	-----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

{ICK}Ön Klima Izgarası Kırık

[ALTK]Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli

[ALTK]Sağ Dış Aks Körüğü Yırtık

UMRANMAS OTO EKSPERTİZ
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No: 25 J-
Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.: 8920586353
Ticaret Sicil No: 221636-S

1* Ekspertiz İşleminde Triger Seti Kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor	✓		
Şanzıman		✓	
Diferansiyel	✓		
Tork Konvertörü			Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓		

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Raporda boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN


Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN

İstanbul Ticaret Odası



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	RENAULT MEGANE	KM	149.927
Belge No:	A 2310911481202	Model Yılı:	2018	Motor Hacmi:	1461
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 11:48	Şase No:	VF1RFB00860907071	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 11:57	Plaka:	34BPM353	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓	Plastik	Ön Panel		Plastik
Sağ Ön Kapı	✓		Motor Kaputu	✓	
Sağ Arka Kapı	✓		Arka Panel	✓	
Sağ Arka Çamurluk	✓		Bagaj Havuz Sacı		Plastik
Sol Ön Çamurluk	✓	Plastik St	Bagaj Kapağı	✓	
Sol Ön Kapı	✓		Tavan	✓	
Sol Arka Kapı	✓		Sağ Marşbiyel	✓	
Sol Arka Çamurluk	✓		Sol Marşbiyel	✓	



PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓	
Sağ Orta Direk	✓	
Sağ Tavan Direği	✓	
Sağ Ön Cam Direği	✓	
Sol Ön Direk	✓	
Sol Orta Direk	✓	
Sol Tavan Direği	✓	
Sol Ön Cam Direği	✓	
Sağ Şase	✓	
Sol Şase	✓	
Sağ Podye	✓	
Sol Podye	✓	
Taban Sacı	✓	

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.

ORJ: Orijinal Parça

DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça

ST : Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça

(ST: Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

{KPR}Gözle Görülen Ezik, Çizik ve Dolu İzleri Var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umranno Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

İstanbul Ticaret Odası

Plaka
34BPM353

Model Yılı
2018

Şase No
VF1RFB00860907071

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranofo.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : RENAULT MEGANE


KM : 149.927

Belge No **A 2310911481202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34BPM353

Model Yılı
2018

Şase No
VF1RFB00860907071

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranto.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

Marka : RENAULT MEGANE

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

KM : 149.927


GSM : 0531 250 30 29

Belge No A 2310911481202

1.12.2023 10:37:18

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri


Ön fren dengesizliği **% 6**




Arka fren dengesizliği **% 3**




Ön Sol - Sağ Fren Dengesi




Ön Fren Kuvvetleri



Arka Sol - Sağ Fren Dengesi



Arka Fren Kuvvetleri



Ön Dingil Boşta Sürtünme

SOL : KN SAĞ : KN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Dingil Boşta Sürtünme

SOL : KN SAĞ : KN

Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

El Freni Kuvvetleri

SOL : KN SAĞ : KN

El Freni Dengesizliği **%**

Plaka
34BPM353

Model Yılı
2018

Şase No
VF1RFB00860907071

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.uranoto.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : RENAULT MEGANE

KM : 149.927


Belge No A 2310911481202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18

Sol - Ön Süspansiyon



Min tutumma

% 94


(Hz)

Min tutumma

% 96

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon



Min tutumma


% 94

(Hz)


Min tutumma

% 93

(Hz)



Sağ - Ön Süspansiyon



Sağ - Arka Süspansiyon



%0

%40

%100

Ara tanılayıcı rapor



Atlye: Umran Oto Ekspertiz - Maslak
Adres:
Telefon: 444 5 417
E-Posta : maslak@umranoto.com.tr
Faks:

Marka: Renault

Ara:

Model Yılı:

ase: VF1RFB00860907071

Mil: 93164 (mile)

Ara Yazılım Sürümü: V43.15

Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011

Test Zamanı: 2023-12-02 11:54:38

Tanılama yolu: Automatically Search

Tanılama Sonucu

Hasar		(4)
INJECTION	(1)	Anormal
	DF653 FUEL INJECTION CALIBRATION FOR CYLINDER No. 1,Signal high	Kayitli
AIRBAG/PRENSIONER S	(1)	Anormal
	DF234 PASSENGER PRESENCE DETECTION SENSOR CIRCUIT,Configuration	Kayitli
AUTOMATIC GEARBOX	(3)	Anormal
	DF144 COOLANT TEMPERATURE MULTIPLEXED INFORMATION,No signal.	Kayitli
	DF118 MULTIPLEX REAR WHEEL SPEED SIGNAL RIGHT,Signal incoherence.	Kayitli
	DF117 MULTIPLEX REAR WHEEL SPEED SIGNAL LEFT,Signal incoherence.	Kayitli
UPC	(2)	Anormal
	DF074 Left-Hand Daytime Running Lights Circuit,Open Circuit	Kayitli
	DF073 Right-Hand Daytime Running Lights Circuit,Open Circuit	Kayitli
Normal		(8)
A.B.S		Normal
INSTRUMENT PANEL		Normal
UCH		Normal
AIR CONDITIONING		Normal
VARIABLE P.A.S		Normal
MULTIMEDIA INTERFACE		Normal
RADIO		Normal
PARKING PROX CAN		Normal

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34BPM353	Şase No	VF1RFB00860907071
Marka / Model	RENAULT MEGANE	Aracın KM'si	149.927
Model Yılı	2018		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

FULL EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılmamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirmeye vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılmamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri İşbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilir. Evet

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum. Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYI'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı
İstanbul Ticaret Odası

Satıcı



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	MERCEDES E180	KM	209.625
Belge No:	A 2310911091202	Model Yılı:	2014	Motor Hacmi:	1595
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 11:09	Şase No:	WDD2120401A999656	Yakıt Tipi:	Benzin
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 11:20	Plaka:	34BZ3381	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Kötü		Kumanda Kontrol Düğmeleri *3	Sorunsuz	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz		Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Yok		Koltuklar	Sorunlu	Deforme
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Eksik		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	Deforme
Antifiriz Derecesi	-15		Yer Döşemeleri	Sorunlu	Deforme
CO2 Kaçak Testi		Bu Hizmet Alınmamıştır.	Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunlu	Çatlak

ALT KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUMU	DİŞ (mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kötü	2,00	32,00
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kötü	2,00	32,00
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kon	Hafif		Sol Ön Lastik ve Jant	Kötü	2,00	32,00
Fren Sistemi Kontrolü	Kötü	Ön Balata	Sol Arka Lastik ve Jant	Kötü	2,00	32,00
Direksiyon Sistemi Kontrolü	Orta		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		{DIAG}Arıza İkazları Var			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta	Terleme Başlangıcı Var				
Egzoz Sistemi	Sorunlu	Sürüş Halinde Ses Var Eksoz Manifoldu Kontrol				
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	Kırık				
Dörtçeker Kontrolü	-----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

{ICK}Ön Arka Klima Izgarası Kırık	
{ICK}Arka Kolçak Kırık	
{ICK}Airbag Ve Emniyet Kemerleri Kontrol	
{ALT}Eksantrik Zincirinde Hafif Ses Var	

1* Ekspertiz İşleminde Triger Seti Kontrolü **yapılmamaktadır.**
2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.
3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol **edilmemektedir.**
4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi **yapılmamaktadır.**

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor		✓	
Şanzıman	✓		
Diferansiyel	✓		
Tork Konventörü	✓		
Elektrik Sistemi	✓		

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Raporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ SERVİS MÜDÜRÜ MÜŞTERİ (ALICI) MÜŞTERİ (SATICI)

Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN

Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN

İstanbul Ticaret Odası


MMR 1/1 Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:25 J- 13. Sk SARIYER İSTANBUL

MASLAK V.D. 8920586353



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	MERCEDES E180	KM	209.625
Belge No:	A 2310911091202	Model Yılı:	2014	Motor Hacmi:	1595
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 11:09	Şase No:	WDD2120401A999656	Yakıt Tipi:	Benzin
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 11:20	Plaka:	34BZ3381	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓	✓	Ön Panel	✓	
Sağ Ön Kapı	✓		Motor Kaputu	✓	
Sağ Arka Kapı	✓	✓	Arka Panel	✓	
Sağ Arka Çamurluk	✓		Bagaj Havuz Sacı	✓	
Sol Ön Çamurluk	✓	✓	Bagaj Kapağı	✓	ayır
Sol Ön Kapı	✓	✓	Tavan		Cam
Sol Arka Kapı	✓	✓	Sağ Marşbiyel		Kaplama
Sol Arka Çamurluk	✓	✓	Sol Marşbiyel		Kaplama



PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓	
Sağ Orta Direk	✓	
Sağ Tavan Direği	✓	
Sağ Ön Cam Direği	✓	
Sol Ön Direk	✓	
Sol Orta Direk	✓	Hafif Ezik
Sol Tavan Direği	✓	Arka Kısım Lokal
Sol Ön Cam Direği	✓	
Sağ Şase	✓	
Sol Şase	✓	
Sağ Podye	✓	
Sol Podye	✓	
Taban Sacı	✓	

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.

ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça

ST : Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça

(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

{KPR}Gözle Görülen Ezikler ve Çizikler Var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinallliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

İstanbul Ticaret Odası

Plaka
34BZ3381

Model Yılı
2014

Şase No
WDD2120401A999656

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES E180


KM : 209.625

Belge No **A 2310911091202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34BZ3381

Model Yılı
2014

Şase No
WDD2120401A999656

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

Marka : MERCEDES E180

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası


KM : 209.625

GSM : 0531 250 30 29

Belge No **A 2310911091202**

1.12.2023 10:37:18


Ön fren denge sızılığı **% 6**




Arka fren denge sızılığı **% 3**



Ön Sol - Sağ Fren Dengesi



Ön Fren Kuvvetleri



Ön Dingil Boşta Sürütme

SOL : KN SAĞ : KN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %


Arka Dingil Boşta Sürütme

SOL : KN SAĞ : KN


Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Sol - Sağ Fren Dengesi



Arka Fren Kuvvetleri



El Freni Kuvvetleri

SOL : KN SAĞ : KN

El Freni Denge sızılığı **%**

Plaka
34BZ3381

Model Yılı
2014

Şase No
WDD2120401A999656

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.uranoto.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES E180

KM : 209.625


Belge No A 2310911091202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18

Sol - Ön Süspansiyon




Min tutumma

% 94

(Hz)

Sağ - Ön Süspansiyon



Min tutumma

% 96

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon




Min tutumma

% 94

(Hz)


Sağ - Arka Süspansiyon



Min tutumma

% 93

(Hz)



Ara tanılayıcı rapor



Atlye: Umran Oto Ekspertiz - Maslak
Adres:
Telefon: 444 5 417
E-Posta : maslak@umranoto.com.tr
Faks:

Marka: Mercedes
Ara: 212.040 - E 180 Sedan
Model Yılı:
ase: WDD2120401A999656
Mil: 130260 (mile)
Ara Yazılım Sürümü: V49.60
Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011
Test Zamanı: 2023-12-02 11:21:46
Tanılama yolu: otomatik arama
Tanılama Sonucu

Hasar	(8)	
ES - Electronic Power Steering	(1)	Anormal
	P063500 Elektrikli servo direksiyonda fonksiyon arızası var._	KAYITLI
SG-AWF - COLLISION PREVENTION ASSIST	(1)	Anormal
	C10C800 "COLLISION PREVENTION ASSIST (ARPIMA NLEME ASSTANI)" sistemi bir uyarıyı harekete geirdi.	KAYITLI
MFk - Multifunction camera(A40/11)	(1)	Anormal
	P180504 Donatım denetleme fonksiyonu, kumanda kutusunda bir arıza algıladı.Dahili bir arıza mevcut.	KAYITLI
Driver-side SAM - Front signal acquisition and actuation module(N10/1)	(2)	Anormal
	U001988 Ara ii-CAN iletiiminde fonksiyon arızası var.Bus OFF (KAPALI)	KAYITLI
	B237971 Silecek motorunda fonksiyon arızası var.Ayar elemanı bloke edilmi.	KAYITLI
XALWA_L - Left xenon headlamp(E1n1)	(1)	Anormal
	U11A300 "ok fonksiyonlu kamera" kumanda kutusu ile iletiimde fonksiyon arızası var._	KAYITLI
CGW[ZGW] - Central gateway(CGW[ZGW])	(1)	Anormal
	U001912 Ara ii-CAN iletiiminde fonksiyon arızası var.Arıya bir kısa devre mevcut.	KAYITLI
ZAN - Audio/COMAND display(A40/8)	(1)	Anormal
	c155 Kombi gsterge ile iletiimde fonksiyon arızası var.	KAYITLI
DCU_RF - Right front door(N69/2)	(1)	Anormal
	975515 evre aydınlatmasının ıkında fonksiyon arızası var.Arıya bir kısa devre veya bir kopukluk mevcut.	GNCEL (DEVAM EDEN) ve KAYITLI
Normal	(21)	

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34BZ3381	Şase No	WDD2120401A999656
Marka / Model	MERCEDES E180	Aracın KM'si	209.625
Model Yılı	2014		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

FULL EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracın çalınması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilememektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilir.

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet
Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYI'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı
İstanbul Ticaret Odası


Satıcı

MASLAK V.D. 8920586353



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	MERCEDES E180	KM	252.168
Belge No:	A 2310912011202	Model Yılı:	2014	Motor Hacmi:	1595
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 12:01	Şase No:	WDD2120401B000408	Yakıt Tipi:	Benzin
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 12:11	Plaka:	34BZ3379	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓	✓			Ön Panel					St
Sağ Ön Kapı		✓	✓			Motor Kaputu		✓		✓	St
Sağ Arka Kapı		✓		✓	Ayar	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk	✓					Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk		✓	✓			Bagaj Kapağı	✓				Ayar
Sol Ön Kapı	✓					Tavan					Cam
Sol Arka Kapı	✓					Sağ Marşbiyel					Kaplama
Sol Arka Çamurluk	✓					Sol Marşbiyel					Kaplama



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				Hafif Ezik
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.

ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça

ST : Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça

(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

{KPR}Gözle Görülen Ezikler ve Çizikler Var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

İstanbul Ticaret Odası

Plaka

34BZ3379

Model Yılı

2014

Şase No

WDD2120401B000408

Yetkili Hizmet Yeri

İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES E180


KM : 252.168

Belge No **A 2310912011202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

30.11.2023 10:44:01



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34BZ3379

Model Yılı
2014

Şase No
WDD2120401B000408

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranto.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

Marka : MERCEDES E180


Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

KM : 252.168

GSM : 0531 250 30 29



Belge No A 2310912011202

30.11.2023 10:44:01



Ön fren dengesi **%13**

Arka fren dengesi **%13**



Ön Dingil Boşta Sürtünme

SOL : KN

SAĞ : KN

Ön Dingil Yalpa

SOL : %

SAĞ : %

Arka Dingil Boşta Sürtünme



SOL : KN

SAĞ : KN

Arka Dingil Yalpa

SOL : %

SAĞ : %



El Freni Kuvvetleri

SOL : KN

SAĞ : KN

El Freni Dengesizliği **%**

Plaka

34BZ3379

Model Yılı

2014

Şase No

WDD2120401B000408

Yetkili Hizmet Yeri

İstanbul Maslak



444 5 417

www.umarano.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES E180

KM : 252.168


Belge No A 2310912011202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

30.11.2023 10:44:01

Sol - Ön Süspansiyon



Min tutumma

% 92


(Hz)

Min tutumma

% 94

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon



Min tutumma


% 94

(Hz)


Min tutumma

% 93


(Hz)



Sağ - Ön Süspansiyon



Sağ - Arka Süspansiyon



Ara tanılayıcı rapor



Atlye: Umran Oto Ekspertiz - Maslak
Adres:
Telefon: 444 5 417
E-Posta : maslak@umranoto.com.tr
Faks:

Marka: Mercedes
Ara: 212.040 - E 180 Sedan
Model Yılı:
ase: WDD2120401B000408
Mil: 156697 (mile)
Ara Yazılım Sürümü: V49.60
Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011
Test Zamanı: 2023-12-02 12:12:52
Tanılama yolu: otomatik arama
Tanılama Sonucu

Hasar (4)	
ES - Electronic Power Steering	(1) Anormal
U045A00 kumanda kutusu "Park etme sistemi", tarafından uymayan veriler alındı._	
Driver-side SAM - Front signal acquisition and actuation module(N10/1)	(1) Anormal
U001988 Ara ii-CAN iletiiminde fonksiyon arızası var.Bus OFF (KAPALI)	
DCU_LF - Left front door(N69/1)	(1) Anormal
973d15 Dı aynadaki sinyal lambası ıkında fonksiyon arızası var.Arıya bir kısa devre veya bir kopukluk mevcut.	
DCU_RF - Right front door(N69/2)	(1) Anormal
973d15 Dı aynadaki sinyal lambası ıkında fonksiyon arızası var.Arıya bir kısa devre veya bir kopukluk mevcut.	
Normal (24)	
FSCU - Control unit'Fuel pump'(N118)	Normal
ISM - Shift module(A80)	Normal
ECM - Engine Control Module(ME)	Normal
TCM - Transmission Control Module	Normal
ESP(R) - Electronic stability program(N30/4)	Normal
MFK - Multifunction camera(A40/11)	Normal
PTS - PARKTRONIC(N62)	Normal
EZS - Electronic ignition lock(N73)	Normal
SCCM - Steering column module(N80)	Normal

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34BZ3379	Şase No	WDD2120401B000408
Marka / Model	MERCEDES E180	Araçın KM'si	252.168
Model Yılı	2014		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

FULL EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilir arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Araçın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirmesi vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilir.

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet
Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAY'l'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı
İstanbul Ticaret Odası

Satıcı

MASLAK V.D. 8920586353

Plaka
34BZ3382

Model Yılı
2014

Şase No
WDD2120401B000821

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES E180

KM : 217.414


Belge No A 2310912591202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29



1.12.2023 10:37:18



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34BZ3382

Model Yılı
2014

Şase No
WDD2120401B000821

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak

UMRAN

444 5 417

www.umranoto.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

Marka : MERCEDES E180






Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

KM : 217.414

GSM : 0531 250 30 29

Belge No A 2310912591202

1.12.2023 10:37:18



Ön Dingil Boşta Sürtünme

SOL : kN SAĞ : kN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Dingil Boşta Sürtünme

SOL : kN SAĞ : kN

Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

El Freni Kuvvetleri

SOL : kN SAĞ : kN

El Freni Dengesizliği %

Plaka
34BZ3382

Model Yılı
2014

Şase No
WDD2120401B000821

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES E180

KM : 217.414


Belge No A 2310912591202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18

Sol - Ön Süspansiyon




Min tutumma

% 94

(Hz)

Sağ - Ön Süspansiyon




Min tutumma

% 96

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon




Min tutumma

% 94

(Hz)


Sağ - Arka Süspansiyon



Min tutumma

% 93

(Hz)



Ara tanılayıcı rapor



Atlye: Umran Oto Ekspertiz - Maslak
Adres:
Telefon: 444 5 417
E-Posta : maslak@umranoto.com.tr
Faks:

Marka: Mercedes
Ara: 212.040 - E 180 Sedan
Model Yılı:
ase: WDD2120401B000821
Mil: 135101 (mile)
Ara Yazılım Sürümü: V49.60
Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011
Test Zamanı: 2023-12-02 13:12:09
Tanılama yolu: otomatik arama
Tanılama Sonucu

Hasar	(4)	
ECM - Engine Control Module(ME)	(1)	Anormal
	P06DA00 Arıza kodunu nemsemeyin ve arıza kodunu silin.	KAYITLI
SG-AWF - COLLISION PREVENTION ASSIST	(2)	Anormal
	C10C800 "COLLISION PREVENTION ASSIST (ARPIMA NLEME ASSTANI)" sistemi bir uyarıyı harekete geirdi.	KAYITLI
	C10C900 "BAS PRO" sistemi harekete geirildi.	KAYITLI
ZAN - Audio/COMAND display(A40/8)	(1)	Anormal
	c155 Kombi gsterge ile iletiimde fonksiyon arızası var.	KAYITLI
AC - Air Conditioning(N22/7)	(1)	Anormal
	911315 "Saayak blgesi hava ıkı" sıcaklık sensründe fonksiyon arızası var.Arıya bir kısa devre veya bir kopukluk mevcut.	GNCEL (DEVAM EDEN) ve KAYITLI

Normal	(25)	
FSCU - Control unit'Fuel pump'(N118)		Normal
ISM - Shift module(A80)		Normal
TCM - Transmission Control Module		Normal
ES - Electronic Power Steering		Normal
ESP(R) - Electronic stability program(N30/4)		Normal
MFK - Multifunction camera(A40/11)		Normal
PTS - PARKTRONIC(N62)		Normal
EZS - Electronic ignition lock(N73)		Normal
SCCM - Steering column module(N80)		Normal
SD - Control module Sliding roof		Normal

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34BZ3382	Şase No	WDD2120401B000821
Marka / Model	MERCEDES E180	Aracın KM'si	217.414
Model Yılı	2014		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

FULL EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılacak arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracın çalınması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirmesi vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilir.

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet
Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAY'l'e aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı
İstanbul Ticaret Odası

Satıcı



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	RENAULT Talisman	KM	136.363
Belge No:	A 2310909441202	Model Yılı:	2018	Motor Hacmi:	1598
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 09:44	Şase No:	VF1RFD00859955708	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:14	Plaka:	34BPM327	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Orta		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri *3	Sorunsuz	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz		Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunsuz	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunsuz	
Antifiriz Derecesi	--15		Yer Döşemeleri	Sorunsuz	
CO2 Kaçak Testi		Bu Hizmet Alınmamıştır.	Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunlu	Taş İz

ALT KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUMU	DİŞ (mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	33,00
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Hafif		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	33,00
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kon	Hafif		Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	33,00
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	Disk	Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	7,00	33,00
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		{DIAG}Arıza İkazları Var			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi					
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	Kırık				
Dörtçeker Kontrolü	-----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

{İCK}Arka Klima Izgarası Kırık

{ALTK}Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli

{ALTK}Eksantrik Zincirinde Ses Var

UMRANMAS OTO EKSPERTİZ
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No: 25 J-
Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.: 892 058 6353
Ticaret Sicil No: 221636-5

1* Ekspertiz İşleminde Triger Seti Kontrolü **yapılmamaktadır.**

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol **edilmemektedir.**

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi **yapılmamaktadır.**

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor	✓		
Şanzıman	✓		
Diferansiyel	✓		
Tork Konvertörü			Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.
Elektrik Sistemi	✓		

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Raporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKLERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN

Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN

İstanbul Ticaret Odası


MMR 1/1 Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:25 J- 13. Sk SARIYER İSTANBUL

MASLAK V.D. 8920586353



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	RENAULT Talisman	KM	136.363
Belge No:	A 2310909441202	Model Yılı:	2018	Motor Hacmi:	1598
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 09:44	Şase No:	VF1RFD00859955708	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 10:14	Plaka:	34BPM327	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓	Plastik	Ön Panel		Plastik
Sağ Ön Kapı	✓		Motor Kaputu	✓	
Sağ Arka Kapı	✓		Arka Panel	✓	
Sağ Arka Çamurluk	✓		Bagaj Havuz Sacı		Plastik
Sol Ön Çamurluk	✓	Plastik	Bagaj Kapağı	✓	Ayar
Sol Ön Kapı	✓		Tavan	✓	
Sol Arka Kapı	✓		Sağ Marşbiyel		Kaplama
Sol Arka Çamurluk	✓		Sol Marşbiyel		Kaplama



PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓	
Sağ Orta Direk	✓	
Sağ Tavan Direği	✓	
Sağ Ön Cam Direği	✓	
Sol Ön Direk	✓	
Sol Orta Direk	✓	
Sol Tavan Direği	✓	
Sol Ön Cam Direği	✓	
Sağ Şase	✓	
Sol Şase	✓	
Sağ Podye	✓	
Sol Podye	✓	
Taban Sacı	✓	

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça **DÜZ:** Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST : Sökülüp takılmış parça **DEĞ:** Değişmiş Parça
(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

{KPR}Gözle Görülen Ezikler ve Çizikler Var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. **Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.**

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

İstanbul Ticaret Odası

Plaka
34BPM327

Model Yılı
2018

Sase No
VF1RFD00859955708

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak

UMRAN

444 5 417

www.umrano.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : RENAULT Talisman


KM : 136.363

Belge No **A 2310909441202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34BPM327

Model Yılı
2018

Şase No
VF1RFD00859955708

Yetkilil Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

Marka : RENAULT Talisman

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

KM : 136.363


GSM : 0531 250 30 29

Belge No A 2310909441202

1.12.2023 10:37:18

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri


Ön fren dengесizliđi **% 6**




Arka fren dengесizliđi **% 3**




Ön Sol - Sağ Fren Dengesi




Ön Fren Kuvvetleri



Arka Sol - Sağ Fren Dengesi



Arka Fren Kuvvetleri



Ön Dingil Boşta Sürütünme

SOL : kN SAĞ : kN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Dingil Boşta Sürütünme

SOL : kN SAĞ : kN

Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Ei Freni Kuvvetleri

SOL : kN SAĞ : kN

Ei Freni Dengесizliđi **%**

Plaka
34BPM327

Model Yılı
2018

Şase No
VF1RFDD00859955708

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranoto.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : RENAULT Talisman

KM : 136.363


Belge No A 2310909441202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18

Sol - Ön Süspansiyon



Min tutumla

% 94


(Hz)

Min tutumla

% 96

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon



Min tutumla


% 94

(Hz)


Min tutumla

% 93


(Hz)



Sağ - Ön Süspansiyon



Sağ - Arka Süspansiyon



Ara tanılayıcı rapor



Atlye: Umran Oto Ekspertiz - Maslak
Adres:
Telefon: 444 5 417
E-Posta : maslak@umranoto.com.tr
Faks:

Marka: Renault

Ara:

Model Yılı:

ase: VF1RFD00859955708

Mil: 84735 (mile)

Ara Yazılım Sürümü: V43.15

Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011

Test Zamanı: 2023-12-02 10:13:43

Tanılama yolu: Automatically Search

Tanılama Sonucu

Hasar (4)		
INJECTION	(1)	Anormal
DF025 PREHEATING UNIT DIAGNOSTIC CONNECTION,Fault alerted via the control unit.		Aktif
INSTRUMENT PANEL	(1)	Anormal
DF011 FUEL FLOW,Open circuit or short circuit to +12 V		Kayıtlı
UCH	(1)	Anormal
DF368 ETA		Kayıtlı
RADIO	(1)	Anormal
DF023 CD CHANGER,No communication with the CD changer.		Kayıtlı
Normal (14)		
A.B.S		Normal
AIRBAG/PRETENSIONER S		Normal
AIR CONDITIONING		Normal
AUTOMATIC GEARBOX		Normal
PARKING BRAKE		Normal
VARIABLE P.A.S		Normal
UPC		Normal
SEAT MANAGEMENT		Normal
FRONT CAMERA		Normal
TELEMATIC CTRL UNIT		Normal
MULTIMEDIA INTERFACE		Normal
LEFT-HAND DOOR		Normal
PARKING PROX CAN		Normal
PILOTED SUSPENSION		Normal

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34BPM327	Şase No	VF1RFD00859955708
Marka / Model	RENAULT Talisman	Aracın KM'si	136.363
Model Yılı	2018		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

FULL EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılacak arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilememektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri İşbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet
Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş İşbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYI'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı
İstanbul Ticaret Odası

Satıcı



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	RENAULT MEGANE	KM	158.308
Belge No:	A 2310909421202	Model Yılı:	2018	Motor Hacmi:	1461
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 09:42	Şase No:	VF1RFB00460828061	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 09:58	Plaka:	34BPM320	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri *3	Sorunsuz	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Yok		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz		Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunsuz	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunsuz	
Antifriz Derecesi	-15		Yer Döşemeleri	Sorunsuz	
CO2 Kaçak Testi	Bu Hizmet Alınmamıştır.		Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	

ALT KONTROLLER	DURUMU	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUMU	Dış (mm) BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 33,00
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 33,00
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kon	Orta	Silkeleme Var	Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 33,00
Fren Sistemi Kontrolü	Kötü	Ön Ve Arka Disk	Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6,00 33,00
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI		
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		{DIAG}Arıza İkazları Var		
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi				
Egzoz Sistemi	Sorunsuz				
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	Kırık			
Dörtçeker Kontrolü	-----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.			

NOTLAR

{İCK}Ön Klima İzgarası Kırık	
{ALTK}Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	

1* Ekspertiz İşleminde Triger Seti Kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor	✓		
Şanzıman		✓	
Diferansiyel	✓		
Tork Konventörü	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.		
Elektrik Sistemi	✓		

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi araçın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. **Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.**

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN

Servis Müdürü
Cemal KOCAMAN

İstanbul Ticaret Odası

MMR 1/1 Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:25 J- 13. Sk SARIYER İSTANBUL

MASLAK V.D. 8920586353




BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
444 5 417

Umranmas Oto Ekspertiz Hizmetleri Ltd.Şti.
Maslak

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-19792

Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	RENAULT MEGANE	KM	158.308
Belge No:	A 2310909421202	Model Yılı:	2018	Motor Hacmi:	1461
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 09:42	Şase No:	VF1RFB00460828061	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 09:58	Plaka:	34BPM320	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓	Plastik	Ön Panel	✓	
Sağ Ön Kapı	✓		Motor Kaputu	✓	
Sağ Arka Kapı	✓		Arka Panel		Ezik
Sağ Arka Çamurluk	✓		Bagaj Havuz Sacı		Plastik
Sol Ön Çamurluk	✓	Plastik	Bagaj Kapağı	✓	✓
Sol Ön Kapı	✓		Tavan	✓	
Sol Arka Kapı	✓		Sağ Marşbiyel	✓	
Sol Arka Çamurluk	✓		Sol Marşbiyel	✓	



PARÇA ADI	ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓	
Sağ Orta Direk	✓	
Sağ Tavan Direği	✓	
Sağ Ön Cam Direği	✓	
Sol Ön Direk	✓	
Sol Orta Direk	✓	
Sol Tavan Direği	✓	
Sol Ön Cam Direği	✓	
Sağ Şase	✓	
Sol Şase	✓	
Sağ Podye	✓	
Sol Podye	✓	
Taban Sacı	✓	

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.

ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça

ST : Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça

(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

{KPR}Gözle Görülen Ezikler ve Çizikler Var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

İstanbul Ticaret Odası

Plaka

34BPM320

Model Yılı

2018

Şase No

VF1RFB00460828061

Yetkili Hizmet Yeri

İstanbul Maslak



444 5 417

www.umranofo.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : RENAULT MEGANE


KM : 158.308

Belge No **A 2310909421202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

30.11.2023 10:44:01



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34BPM320

Model Yılı
2018

Şase No
VF1RFB00460828061

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak

UMRAN

444 5 417

www.umranoto.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

Marka : RENAULT MEGANE

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası


KM : 158.308

GSM : 0531 250 30 29

Belge No A 2310909421202

30.11.2023 10:44:01


Ön fren dengesi **%13**




Arka fren dengesi **%13**




Ön Sol - Sağ Fren Dengesi




Ön Fren Kuvvetleri



Arka Sol - Sağ Fren Dengesi



Arka Fren Kuvvetleri



Ön Dingil Boşta Sürtünme

SOL : kN SAĞ : kN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Dingil Boşta Sürtünme

SOL : kN SAĞ : kN

Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

El Freni Kuvvetleri

SOL : kN SAĞ : kN

El Freni Dengesizliği **%**

Plaka
34BPM320

Model Yılı
2018

Şase No
VF1RFB00460828061

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak



444 5 417

www.umiiranofo.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : RENAULT MEGANE

KM : 158.308


Belge No A 2310909421202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

30.11.2023 10:44:01

Sol - Ön Süspansiyon



Min tutumma

% 92


(Hz)

Min tutumma

% 94

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon



Min tutumma


% 94

(Hz)

Min tutumma

% 93


(Hz)



Sağ - Ön Süspansiyon



Sağ - Arka Süspansiyon



Ara tanılayıcı rapor



Atlye: Umran Oto Ekspertiz - Maslak
Adres:
Telefon: 444 5 417
E-Posta : maslak@umranoto.com.tr
Faks:

Marka: Renault

Ara:

Model Yılı:

ase: VF1RFB00460828061

Mil: 98372 (mile)

Ara Yazılım Sürümü: V43.15

Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011

Test Zamanı: 2023-12-02 09:58:40

Tanılama yolu: Automatically Search

Tanılama Sonucu

Hasar		(4)
UCH	(2)	Anormal
	DF371 LIN CONNECTION LOST,Message/BUS signal failures	Kayıtli
	DF335 UNDER-INFLATED	Kayıtli
AIRBAG/PRETEENSIONER S	(2)	Anormal
	DF234 PASSENGER PRESENCE DETECTION SENSOR CIRCUIT,Configuration	Kayıtli
AUTOMATIC GEARBOX	(2)	Anormal
	DF118 MULTIPLEX REAR WHEEL SPEED SIGNAL RIGHT,Signal incoherence.	Kayıtli
	DF117 MULTIPLEX REAR WHEEL SPEED SIGNAL LEFT,Signal incoherence.	Kayıtli
UPC	(2)	Anormal
	DF074 Left-Hand Daytime Running Lights Circuit,Open Circuit	Kayıtli
	DF073 Right-Hand Daytime Running Lights Circuit,Open Circuit	Kayıtli
Normal		(8)
INJECTION		Normal
A.B.S		Normal
INSTRUMENT PANEL		Normal
AIR CONDITIONING		Normal
VARIABLE P.A.S		Normal
MULTIMEDIA INTERFACE		Normal
RADIO		Normal
PARKING PROX CAN		Normal

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34BPM320	Şase No	VF1RFB00460828061
Marka / Model	RENAULT MEGANE	Araçın KM'si	158.308
Model Yılı	2018		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

FULL EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılabilecek arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Araçın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektriği kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilememektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri İşbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet
Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYI'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı
İstanbul Ticaret Odası


Satıcı

MASLAK V.D. 8920586353



Şube:	İstanbul Maslak	Marka / Model:	MERCEDES Viano	KM	160.932
Belge No:	A 2310908591202	Model Yılı:	2013	Motor Hacmi:	2143
Giriş Tarihi ve Saati:	02.12.2023 08:59	Şase No:	WDF63981513817092	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	02.12.2023 09:06	Plaka:	34UG4058	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓		✓		Ön Panel					Plastik
Sağ Ön Kapi	✓					Motor Kaputu	✓				
Sağ Arka Kapi	✓					Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk	✓					Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk	✓					Bagaj Kapağı		✓		✓	Üst Kısım
Sol Ön Kapi	✓					Tavan	✓				
Sol Arka Kapi	✓					Sağ Marşbiyel	✓				
Sol Arka Çamurluk	✓					Sol Marşbiyel	✓				



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST : Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
(ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

{KPR}Gözle Görünen Ezikler ve Çizikler Var

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik Arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)

MÜŞTERİ (SATICI)

İstanbul Ticaret Odası

Plaka

34UG4058

Model Yılı

2013

Sase No

WDF63981513817092

Yetkili Hizmet Yeri

İstanbul Maslak

UMRAN

444 5 417

www.umranofo.com.tr

Yanal kayma testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES Viano

KM : 160.932


Belge No **A 2310908591202**

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29



1.12.2023 10:37:18



Yanal Kayma (Ön Dingil) : **m/km**

Yanal Kayma (Arka Dingil) : **m/km**



Plaka
34UG4058

Model Yılı
2013

Şase No
WDF63981513817092

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak

UMRAN

444 5 417

www.umranoto.com.tr

Fren testi sonuç sayfası

Marka : MERCEDES Viano

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası


KM : 160.932

GSM : 0531 250 30 29

Belge No A 2310908591202

1.12.2023 10:37:18


Ön fren dengесizliđi %6




Arka fren dengесizliđi %3



Ön Sol - Sağ Fren Dengesi



Ön Fren Kuvvetleri



Ön Dingil Boşta Sürünme

SOL : kN SAĞ : kN

Ön Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %


Arka Dingil Boşta Sürünme

SOL : kN SAĞ : kN


Arka Dingil Yalpa

SOL : % SAĞ : %

Arka Sol - Sağ Fren Dengesi



Arka Fren Kuvvetleri



El Freni Kuvvetleri

SOL : kN SAĞ : kN

El Freni Dengесizliđi %

Plaka
34UG4058

Model Yılı
2013

Şase No
WDF63981513817092

Yetkili Hizmet Yeri
İstanbul Maslak

UMRAN
MOTOR VİA

444 5 417

www.umranoto.com.tr

Süspansiyon testi sonuç sayfası

UMRAN Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri

Marka : MERCEDES Viano

KM : 160.932

Belge No A 2310908591202

Müşteri : İstanbul Ticaret Odası

GSM : 0531 250 30 29

1.12.2023 10:37:18

Sol - Ön Süspansiyon



Min tutumla

% 94


(Hz)

Min tutumla

% 96

(Hz)

Sol - Arka Süspansiyon



Min tutumla


% 94

(Hz)


Min tutumla

% 93


(Hz)



Sağ - Ön Süspansiyon



Sağ - Arka Süspansiyon



IC - instrument gurubu	(1)	Anormal
DCM-FL - On sol kapi modulu	(2)	KAYITLI Anormal
	B1009 Onderdeel S47s1 (schakelaar ruitbediening linksvoor) blijft hangen.	KAYITLI
DCM-FR - On sag kapi modulu	(3)	KAYITLI Anormal
	B1000 E17/2 (instapverlichting rechts) :	KAYITLI
	B1009 Onderdeel S48s1 (schakelaar ruitbediening linksvoor) blijft hangen.	KAYITLI
	B101A Te hoge of te lage voedingsspanning (kl. 30) . 30	KAYITLI Anormal
AAC - Klima sistem kontrol	(1)	KAYITLI Anormal
	B1005-007 Parca - K9 (Ek fan (duo) Rolesi) duzugun calismiyor. Bolum-Evre 1 : Artiya kısa devre yada acik devre	Kayitli

Normal

(10)

ETC - Elektronik sanzuman kontrol	Normal
ESP - Elektronik stabilize program	Normal
ENR - Elektronik seviye kontrol	Normal
UCP - Ust kontrol panel	Normal
SRS - airbag	Normal
LWR Far ayarlama	Normal
PTS - Park yardim sistemi	Normal
ESD [STE]-R - Right electric sliding door	Normal
PTC - Elektrikli isitici kontrol	Normal
Arka klima ve isitici	Normal

Ara tanılayıcı rapor



Atlye: Umran Oto Ekspertiz - Maslak
Adres:
Telefon: 444 5 417
E-Posta : maslak@umranoto.com.tr
Faks:

Marka: Sprinter

Ara:

Model Yılı:

ase: WDF63981513817092

Mil: 160932.23

Ara Yazılım Sürümü: V21.41

Tanılama Uygulama Sürümü: V5.01.011

Test Zamanı: 2023-12-02 09:02:51

Tanılama yolu: Automatically Search > Dizel motor > Soldan direksiyon > Hızlı Test

Tanılama Sonucu

Hasar	(11)	
CDI 4 Cylinder	(1)	Anormal
	P0A0F92 Motor start niet. Functie of aanwijzing is onjuist.	KAYITLI
CDI 6 Cylinder	(1)	Anormal
	0b,0a,0f,92(P0f92) Devam etmeden nce lütfen aratırınız	Kayitli
ESM - Elektronik secme modulu	(2)	Anormal
	P1876 CAN-communicatie met onderdeel N30/4 (elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)) is gestoord.	KAYITLI
	P1906 CAN-communicatie met onderdeel N30/4 (elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)) is gestoord.	KAYITLI
EIS - Elektronik kontak anahtari	(1)	Anormal
	9001 N73 (elektronische contactstartschakelaar (EZS)) - Te lage spanning	KAYITLI
SAM - sinyal ve aktivasyon modulu	(2)	Anormal
	909c Onderdeel Remvoeringslijtagesensors heeft Kortsluiting naar massa.	KAYITLI
	909d Onderdeel Remvoeringslijtagesensors heeft Kortsluiting naar plus of kabelbreuk.	KAYITLI
SDE-H - Arka kaymalı tavan ve sanrof	(3)	Anormal
	B1001 Te lage spanning	KAYITLI
	B1066 Onderdeel Schuifdak is niet genormeerd.	KAYITLI
	B1044 Onderdeel S13/1 (schakelaar schuifdak achter) blijft hangen. / S13/1 (schakelaar schuifdak achter) Kabelstoring S13/1 (schakelaar schuifdak achter)	KAYITLI
DBE	(4)	Anormal
	B1091 Geen antwoord van onderdeel B38/2 (regen- en lichtsensor)	KAYITLI
	B1001 Te lage spanning	KAYITLI
	B1022 Onderdeel N70e2 (leeslampje linksvoor) heeft Kortsluiting of Onderbreking.	KAYITLI
	B1020 Onderdeel N70e1 (plafondverlichting voor) heeft Kortsluiting of Onderbreking.	KAYITLI

**2. EL ARAÇ
EKSPERTİZ RAPORU**
Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi
www.umranoto.com.tr

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34UG4058	Şase No	WDF63981513817092
Marka / Model	MERCEDES Viano	Aracın KM'si	160.932
Model Yılı	2013		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Firma Unvanı	İstanbul Ticaret Odası	Firma Unvanı	
Adresi	İSTANBUL	Adresi	
Telefon	0531 250 30 29	Telefon	

Talep edilen ekspertiz paketi

BÜYÜK ARAÇ EKSPERTİZ

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılamamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

Şubelerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılacak arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracın çalınmış olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezinstansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektrikli kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilememektedir.

Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılamamaktadır.

Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.

Müşteri İşbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait Web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.

Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet
Hayır

Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAYI'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
İstanbul Maslak

Alıcı

Satıcı

İstanbul Ticaret Odası